



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70318**  
**CHECCA-COLLAO-ILAVE**

**LEMA: "TEMPLO DEL SABER, CUNA DEL PENSAMIENTO COLLAVINO"**  
**CÓDIGO MODULAR: 0270645 / CÓDIGO DE LOCAL ESCOLAR: 453077**



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Checca, 15 de agosto del 2024

**OFICIO N° 19-2024-DREP-UGELEC-DIEP N° 70318-CH-ILAVE**

**SEÑORA** : Dra. Norka Belinda Ccori Toro  
Directora de la UGEL de El Collao – Ilave

**ASUNTO** : Remite Ficha Índice de Seguridad de Instituciones Educativas ISIE

**REFERENCIA** : R.V.M. N° 071-2024-DREP Y R.D. N° 3766-2024-DREP

=====

Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de remitir el Índice de seguridad de la Institución Educativa Pública N° 70318 de Checca, lo mismo que adjunto al presente en Ficha Índice de Seguridad de Instituciones Educativas – ISIE correspondiente al presente año escolar.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las consideraciones más distinguidas y mi mayor estima personal.

Atentamente,

MINISTERIO DE EDUCACION  
I.E.P. 70318 CHECCA  
DIRECCION  
UGEL EL COLLAO

Prof. Sabino Palomino Sanizo  
DIRECTOR  
I.E.P. 70318 CHECCA

**FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE**  
(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN: Social**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA <b>PRIMARIA</b>	<b>70318</b>
--	--------------


Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
<b>RESILIENCIA</b>	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	0
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	5
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>8</b>

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 8 =	1.00
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

**DIMENSIÓN: Física**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	10
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	8
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	8
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	8
	Material predominante en las paredes.	Adobe	6
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	6
<b>RESILIENCIA</b>	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	2
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	0
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	0
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>54</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	54
Operación # / 12 =	4.50
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MUY ALTO</b>



-----  
Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	
-------------	--

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	2
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	2
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	4
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>20</b>


<b>EDUCATIVA PRIMARIA</b>	<b>70318</b>
---------------------------	--------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	20
Operación # / 6 =	3.33
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	5
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>11</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2.75
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>



Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.00
Física	4.50
Económica	3.33
Ambiental	2.75
<b>Suma</b>	<b>11.58</b>

Suma Valor promedio	11.58
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.90

<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>MEDIO</b>
---------------------------------	--------------